

橡胶护套 . . .

橡胶护套为 IRI 1000及IRI 4000系列热像仪提供加倍防护。

橡胶护套由高强的韧性硅胶制成，能承受重击，其柔韧性又便于热像仪安装及取出。

护套为热像仪贴身打造，内设橡胶凸点以固定相机。既能固定到位，又能方便所有功能键操作、便于充电与SD卡出入。



护套还带有橡胶环，罩在镜头上，以便在手动调焦时对镜头提供额外保护。



护套由硅胶制成，硬度70，亚光黑，重160g。

“ 护套为热像仪贴身打造 ”

部件号	说明	应用
IWI 4307	橡胶护套及 20° 镜头盖	IRI 4010
IWI 4309	橡胶护套及 10° 镜头盖	IRI 4040
IWI 4310	仅橡胶护套	IRI 1010 IRI 1020 IRI 4030 IRI 4035

IRISYS公司

英国北安普顿天鹅谷Tithe Barn Way Park Circle ,
邮编：NN4 9BG

电话： +44 (0) 1604 594 200

传真： +44 (0) 1604 594 210

电邮： sales@irisys.co.uk

网址： www.irisys.co.uk

2008 Irisys公司。若无Irisys公司事先书面许可，不得对本出版物的任一部分进行复制。Irisys公司竭力保证本产品信息涵盖的任何信息准确无误，但不向使用本信息的任何人担保其准确性或承担责任。Irisys公司保留对产品规格以及本信息中说明进行修改的权利，若有修改恕不另行通知。订购本产品前，请向Irisys公司确认当前详细的规格信息。本产品受专利RE36136、RE36706、US4752694、US5286976、US5300915、US5420419和US5895233保护。所有商标和产品名称已经认可，可作为其相应持有者的商标或注册商标。

2008年1月
IPU 40161